



VM0404HB / VM0808HB 4 x 4 / 8 x 8 True 4K HDMI Matrix Switch Quick Start Guide



© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Part No. PAPE-1223-L61G Released: 03/2022



Package Contents

- 1 VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch or
- 1 VM0808HB 8 x 8 True 4K HDMI Matrix Switch
- 1 power cord
- 1 IR remote control
- 1 IR receiver
- 1 rack mounting kit
- 1 user instructions

Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

VM0404HB / VM0808HB 4 x 4 / 8 x 8 True 4K HDMI Matrix Switch

www.aten.com

A Hardware Overview

Front View

- 1 LCD display
- 2 port selection pushbuttons
- 3 function pushbuttons

Rear View

- 1 power socket
- 2 power switch
- 3 grounding terminal
- 4 HDMI out
- 5 HDMI in
- 6 external IR receiver port
- 7 Ethernet port
- 8 RS-232 serial port

Commutateur matriciel HDMI True 4K VM0404HB / VM0808HB

www.aten.com

A Description de l'appareil

Vue avant

- 1 Affichage LCD
- 2 Boutons-poussoirs de sélection des ports
- 3 Boutons-poussoirs de fonction

Vue arrière

- 1 Prise d'alimentation
- 2 Interrupteur
- 3 Prise terre
- 4 Sortie HDMI
- 5 Entrée HDMI
- 6 Port du récepteur infrarouge externe
- 7 Port Ethernet
- 8 Port série RS-232

VM0404HB / VM0808HB 4 x 4 / 8 x 8 True 4K HDMI-Matrix-Switch

www.aten.com

A Hardwareübersicht

Vorderseite

- 1 LCD-Display
- 2 Portauswahl-Drucktasten
- 3 Funktionstasten

Rückseite

- 1 Netzschalteranschlussbuchse
- 2 Netzschalter
- 3 Erdungsklemme
- 4 HDMI-Ausgang
- 5 HDMI-Eingang
- 6 Port für externen Infrarot-Empfänger
- 7 Ethernet-Port
- 8 Serieller RS-232-Port

Comutador de matriz HDMI 4K real VM0404HB / VM0808HB 4 x 4 / 8 x 8

www.aten.com

A Reseña del hardware

Vista frontal

- 1 Pantalla LCD
- 2 Botones de selección de puertos
- 3 Botones de comando de función

Vista posterior

- 1 Conector de alimentación
- 2 Interruptor de alimentación
- 3 Terminal de tierra
- 4 Salida HDMI
- 5 Entrada HDMI
- 6 Puerto para receptor de infrarrojos externo
- 7 Puerto Ethernet
- 8 Puerto serie RS-232

VM0404HB / VM0808HB Switch True 4K HDMI Matrix 4 x 4 / 8 x 8

www.aten.com

A Panoramica hardware

Vista frontal

- 1 Display LCD
- 2 Pulsanti di selezione porte
- 3 Pulsanti funzione

Vista posteriore

- 1 Presa di alimentazione
- 2 Interruttore di alimentazione
- 3 Terminali di messa a terra
- 4 HDMI in uscita
- 5 HDMI in ingresso
- 6 Porta ricevitore IR esterno
- 7 Porta Ethernet
- 8 Porta seriale RS-232

Матричного переключателя True 4K HDMI 4 x 4 / 8 x 8 VM0404HB / VM0808HB

www.aten.com

A Обзор оборудования

Вид спереди

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Кнопки выбора порта
- 3 Функциональные кнопки

Вид сзади

- 1 Разъем питания
- 2 Переключатель питания
- 3 Клемма заземления
- 4 Выходы HDMI
- 5 Входы HDMI
- 6 Порт внешнего ИК-приемника
- 7 Порт Ethernet
- 8 Порты серийный RS-232

B Installation

- (Optional) To remotely operate the Matrix Switch via the web interface or the control app, connect the unit's Ethernet port to the network using a Cat 5e cable.
- (Optional) To control the Matrix Switch via serial communication, use an appropriate serial cable to connect a computer or a serial controller to the unit's female RS-232 serial port.
- Use a grounding wire to ground the unit by connecting one end of the wire to the grounding terminal, and the other to a suitable grounded object.
- Note: Do not omit this step. Proper grounding helps prevent damage to the unit from surges or static electricity.
- Connect up to 4 / 8 HDMI video sources to the HDMI input ports.
- Connect up to 4 / 8 HDMI display devices to the HDMI output ports.
- Connect the IR receiver to the external IR receiver port.
- Plug the supplied power cord into the power socket, and then into an AC power source.
- Power on the VM0404HB / VM0808HB and all devices in the installation.

C Operation

The VM0404HB / VM0808HB can be configured and operated locally on the front panel LCD via pushbuttons and IR remote control; remotely over a standard TCP / IP connection via graphical user interface (GUI) using a web browser; or by an RS-232 serial controller. For detailed information, see the user manual.

Front Panel Operation

To gain access to device settings using the front panel pushbuttons, type the default password **1234** using the Input Pushbuttons. The main functions of the pushbuttons are described below.

- Use the **Menu** pushbutton to access the Menu page options.
- Use the **Profile** pushbutton to cycle through the profiles (input and output connection).
- Use the **Cancel** pushbutton to go back a level, return to the initial screen, or exit.
- Use the **Enter** pushbutton to select options and confirm operations.
- The VM0404HB provides **Prev / Next** pushbuttons to navigate the menus.
- Use Input pushbutton **7 / 8** (Prev/Next) to navigate the VM0808HB menus.

Remote Operation via the Web Interface

The VM0404HB / VM0808HB supports three levels of remote users with various operational privileges and 16 concurrent logins. To access the web interface, follow the steps below:

- Type the default IP address <http://192.168.0.60> into the address bar of a web browser. If a security alert appears, accept the certificate. The Login screen appears.
- Type the default username **administrator** and the password **password** to log in.

Note: The VM0404HB / VM0808HB supports usernames in lower case only.

B Installation

- (Facultatif) Pour commander à distance le commutateur matriciel par l'interface Web ou l'application de contrôle, connectez le port Ethernet de l'appareil au réseau à l'aide d'un câble CAT 5e.
- (Facultatif) Pour commander le commutateur matriciel par la connexion série, connectez un ordinateur ou un contrôleur série au port série RS-232 femelle de l'appareil à l'aide d'un câble série approprié.
- Pour mettre l'unité à la terre, reliez une extrémité du câble à la borne de terre et l'autre extrémité à un objet correctement mis à la terre.
- Remarque :** N'ignorez pas cette étape. Une mise à la terre correcte protège l'appareil de l'électricité statique et des surtensions.
- Connectez jusqu'à 4/8 sources vidéo HDMI aux ports d'entrée HDMI.
- Connectez jusqu'à 4/8 périphériques d'affichage HDMI aux ports de sortie HDMI.
- Connectez le récepteur IR au port du récepteur IR externe.
- Branchez le cordon d'alimentation fourni dans la prise électrique, puis dans une source d'alimentation CA.

B Fonctionnement

Le VM0404HB/VM0808HB peut être configuré et commandé localement sur l'écran LCD du panneau à l'aide des boutons-poussoirs et par la télécommande à infrarouge, à distance par le biais d'une connexion TCP/IP standard et de l'interface utilisateur graphique en utilisant un navigateur Internet, ou bien en utilisant un contrôleur série RS-232. Pour des informations détaillées, consultez le manuel d'utilisation.

Fonctionnement du panneau avant

Pour accéder aux paramètres de l'appareil avec les boutons du panneau avant, saisissez le mot de passe par défaut **1234** avec les boutons d'entrée. Les fonctions principales des boutons sont décrites ci-dessous.

- Utilisez le bouton **Menu** pour accéder aux options de la page Menu.
- Utilisez le bouton **Profile** pour parcourir les profils (connexion d'entrée et sortie).
- Utilisez le bouton **Cancel** pour revenir en arrière d'un niveau, revenir à l'écran initial ou quitter.
- Utilisez le bouton **Enter** pour sélectionner des options et confirmer les opérations.

- Le VM0404HB présente des boutons **Prev/Next** qui permettent de naviguer dans les menus.
- Utilisez le bouton d'entrée **7/8** (Prev/Next) pour naviguer dans les menus VM0808HB.

Fonctionnement à distance via l'interface Web

Le VM0404HB/VM0808HB prend en charge trois niveaux d'utilisateurs distants avec différents privilégiés opérationnels et 16 connexions simultanées. Pour accéder à l'interface Web, suivez les étapes ci-dessous :

- Saisissez l'adresse IP par défaut <http://192.168.0.60> dans la barre d'adresse d'un navigateur Web. Si une alerte de sécurité s'affiche, acceptez le certificat. L'écran de connexion apparaît.
- Saisissez le nom d'utilisateur **administrator** et le mot de passe **password** par défaut pour vous connecter.

Remarque : Le VM0404HB/VM0808HB prend en charge les noms d'utilisateur en minuscules uniquement.

B Installation

- (Optional) Um den Matrix Switch über die Webschnittstelle oder die Steuerungs-App fernbedienen, verbinden Sie den Ethernetanschluss des Geräts über ein Cat-5e-Kabel mit dem Netzwerk.
- (Optional) Um den Matrix Switch über serielle Kommunikation zu steuern, verwenden Sie ein geeignetes serielles Kabel, um einen Computer oder einen seriellen Controller an den seriellen RS-232-Anschluss des Geräts anzuschließen.
- Erden Sie die Einheit mithilfe eines Erdleiters. Verbinden Sie dazu das eine Ende des Leiters mit der Erdungsschelle und das andere Ende mit einem geerdeten Gegenstand.
- Hinweis:** Überspringen Sie diesen Schritt nicht. Eine ordnungsgemäß Erdung schützt das Gerät vor Spannungsspitzen und statischer Elektrizität.
- Verbinden Sie bis zu 4 bzw. 8 HDMI-Signalquellen mit den HDMI-Eingängen am Gerät.
- Verbinden Sie bis zu 4 bzw. 8 HDMI-Datenvisualisierungen mit den HDMI-Ausgängen am Gerät.
- Verbinden Sie den IR-Empfänger mit dem Anschluss für den externen IR-Empfänger.
- Verbinden Sie den IR-Empfänger mit dem Anschluss für den externen IR-Empfänger.

C Bedienung

Der VM0404HB/VM0808HB kann auf lokaler Ebene am vorderseitigen LCD über die Drucktasten, über die Infrarot-Fernbedienung, von der Gegenstelle über eine herkömmliche TCP/IP-Verbindung mithilfe einer grafischen Benutzerschnittstelle im Web-Browser oder über eine serielle RS-232-Steuerung bedient und konfiguriert werden. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienung über die Frontblende

Sie können über die Drucktasten an der Frontblende auf die Geräteneinstellungen zugreifen, indem Sie über die Eingangsdrucktasten das Standardkennwort **1234** eingeben. Die Hauptfunktionen der Drucktasten werden nachstehend beschrieben.

- Drücken Sie die Taste **Menu**, um zwischen den verschiedenen Optionen der Menüs umzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **Profile**, um zwischen den verschiedenen Profilen (Kombinationen von Ein- und Ausgangssignalen) umzuschalten.

- Drücken Sie die Taste **Cancel**, um eine Menüebene nach oben oder zum Hauptbildschirm zu gelangen bzw. das Menü komplett zu schließen.
- Drücken Sie die Taste **Enter**, um eine Option auszuwählen oder eine Funktion zu bestätigen.
- Für den VM0404HB stehen außerdem die Drucktasten **Prev/Next** zur Verfügung, über die die Menünavigation durchfahren können.
- Drücken Sie die Eingabe Drucktaste **7/8** (Prev/Next) zu navigieren die VM0808HB menüs.

Externe Steuerung über die Webschnittstelle

Der VM0404HB/VM0808HB unterstützt drei Ebenen externer Nutzer mit verschiedenen Privilegien und 16 gleichzeitige Anmeldungen. Befolgen Sie zum Zugreifen auf die Webschnittstelle die nachstehenden Schritte:

1. Geben Sie die Standard-IP-Adresse <http://192.168.0.60> in die Adressleiste eines Web-Browsers ein. Falls ein Sicherheitsalarm erscheint, akzeptieren Sie das Zertifikat. Der Anmeldebildschirm erscheint.
2. Geben Sie zur Anmeldung den Standardnutzernamen **administrator** und das Kennwort **password** ein.

Hinweis: Der VM0404HB/VM0808HB unterstützt nur Nutzernamen in Kleinbuchstaben.

B Instalación

- De manera opcional, para operar el conmutador de matriz mediante la interfaz web o la aplicación de control, conecte el puerto Ethernet de la unidad a la red usando un cable Cat 5e.
- De manera opcional, para controlar el conmutador de matriz mediante comunicación de serie, utilice un cable serie apropiado para conectar un ordenador o un controlador serie al puerto serie RS-232 de la unidad.
- Emplee un conductor de tierra para conectar la unidad a tierra. Para ello, conecte un extremo del conductor al terminal de tierra del equipo y el otro extremo a un objeto ya puesto a tierra.
- Nota:** No omita este paso. Una conexión correcta a tierra protege a la unidad de la electricidad estática y de las subidas de tensión.
- Conecte hasta 4/8 fuentes de señal HDMI a los puertos de entrada HDMI.
- Conecte hasta 4/8 dispositivos de visualización HDMI a los puertos de salida HDMI.
- Conecte el receptor de infrarrojos (IR) en el puerto receptor de infrarrojos externo.
- Conecte el receptor de infrarrojos (IR) en el puerto receptor de infrarrojos externo.

D Funcionamiento

El VM0404HB/VM0808HB se puede configurar y controlar localmente desde el LCD del panel frontal a través de botones y de forma remota a través del mando a distancia por infrarrojos, de una conexión TCP / IP y una interfaz gráfica en su navegador Web e incluso con una controladora serie RS-232. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario.

Funcionamiento del panel frontal

Para obtener acceso a la configuración del dispositivo usando

A Огляд апаратного забезпечення

- Вигляд спереду**
 ① РК-дисплей
 ② Кнопки вибірку порту
 ③ Кнопки функцій
Вигляд ззаду
 ① Гнізда живлення
 ② Переключач живлення
 ③ Контакт заземлення
 ④ Вихід HDMI
 ⑤ Вхід HDMI
 ⑥ Роз'єм для зовнішнього ІЧ-приймача
 ⑦ Роз'єм Ethernet
 ⑧ Послідовний порт RS-232
- Примітка:** ІЧ-пульт ДК VM0404HB може використовувати лише кнопки входів та вихідів 1-4.

B Встановлення

- Інфрачервоний пульт віддаленого керування**
 ① Порт для зовнішнього ІЧ-приймача
 ② Кнопки вибір виходу 1-8
 ③ Кнопки вибір входу 1-8
- Примітка:** ІЧ-пульт ДК VM0404HB може використовувати лише кнопки входів та вихідів 1-4.
- 1** (Опція) Для дистанційного керування матричним переключачем у веб-інтерфейсі або додатку керування підключіть порт Ethernet пристрію до мережі кабелем Cat 5e.
2 (Опція) Для керування матричним переключачем по каналу послідовного з'єднання використовуйте відповідний кабель послідовного з'єднання до порту RS-232 на пристрії.
3 Скористайтеся заземлювальним дротом для заземлення пристрію, приділивши один кінець проводу до клеми заземлення, а інший кінець – до приладного заземленого предмету.
Примітка: Не пропустіть цей крок. Належне заземлення дозволяє захищати пристрій від подішкожень, що виникають через перепади напруги або статичну електрику.
4 Підключіть до вхідів HDMI до 4/8 джерел відео HDMI.
5 Підключіть до вихідів HDMI до 4/8 пристрію відображення HDMI.

6 Підключіть ІЧ-приймач у порт для зовнішнього ІЧ-приймача.
7 Вставте шнур живлення в гніздо живлення, а потім під'єднайте до джерела живлення змінного струму.
8 Увімкніть VM0404HB/VM0808HB та всі пристрії системи.

C Робота

Локальне налаштування та керування VM0404HB/VM0808HB здійснюється за допомогою кнопок РК-дисплея на лицьовій панелі та ІЧ-пульта ДК; дистанційне – за допомогою стандартного підключення TCP/IP через графічний інтерфейс користувача (ГІК) у веб-браузері; або за допомогою послідовного контролера RS-232. Детальні інформації див. у посібнику користувача.
Робота з передньої панелі
 Щоб отримати доступ до налаштувань пристрію за допомогою кнопок на передній панелі, введіть пароль «1234» за замовчуванням, використовуючи механічні кнопки введення. Основні функції механічних кнопок описані нижче.
 • Кнопка **Menu** використовується для доступу до опцій сторінки Меню.
 • Кнопка **Profile** використовується для переключання профілів (підключення вхідів та вихідів).

- Кнопка **Cancel** використовується для повернення на попередній рівень ієрархії меню, для повернення до початкового екрану, або для виходу.
 • Кнопка **Enter** використовується для вибору опцій та підтвердження операцій.
 • VM0404HB має кнопки **Prev/Next**, що використовується для пересування у меню.
 • Використовуйте кнопку **7/8** (Prev/Next), щоб переїхати до меню VM0808HB.
Дистанційне керування через веб-інтерфейс
 VM0404HB/VM0808HB підтримує три рівні віддалених користувачів з різними правами керування та одноточковий екран 16 користувачів. Для входу до веб-інтерфейсу виконайте вказані нижче дії.
 1. Введіть IP-адресу з умовчаним **http://192.168.0.60** в адресному рядку веб-браузера. Якщо з'явиться діалогове вікно Словництва безпеки, приємність сертифікат. З'явиться екран входу до системи.
 2. Для входу введіть ім'я користувача за замовчуванням **administrator** та пароль **password**.
Примітка: Для VM0404HB/VM0808HB в іменах користувачів підтримуються лише малі літери.

VM0404HB / VM0808HB комутатор матричний True 4K HDMI 4 x 4/8 x 8

www.aten.com

A Análise do hardware

- Vista frontal**
 ① Ecrã LCD
 ② Botões de seleção de porta
 ③ Botões de funções
- Vista traseira**
 ① Tomada de alimentação
 ② Interruptor de ligar/desligar
 ③ Terminal de ligação à terra
 ④ Saída HDMI
 ⑤ Entrada HDMI
 ⑥ Porta de receptor infravermelho externo
 ⑦ Porta de Ethernet
 ⑧ Porta série RS-232

VM0404HB / VM0808HB 4 x 4/8 x 8 True 4K HDMI Matris Switch

www.aten.com

A Donanım İncelemesi

- Önden Görünüm**
 ① LCD Ekran
 ② Port Seçimi Tuşları
 ③ İŞlev Basmalı düğmeleri

- Arka Görünüm**
 ① Güç soketi
 ② Güç Anahtarı
 ③ Topraklama terminali
 ④ HDMI çıkışı
 ⑤ HDMI giriş
 ⑥ Harici IR Alıcı Portu
 ⑦ Ethernet Portu
 ⑧ RS-232 Seri Portu

Przelącznik matrycowy 4 x 4/8 x 8 True 4K HDMI VM0404HB / VM0808HB

A Opis urządzenia

- Widok z przodu**
 ① Wyświetlacz LCD
 ② Przyciski wybór złączy
 ③ Przyciski funkcji
- Widok z tyłu**
 ① Gniazdo zasilania
 ② Przełącznik zasilania
 ③ Zaszczyt ziemski
 ④ Porty wyjściowe HDMI
 ⑤ Porty wejściowe HDMI
 ⑥ Port zewnętrzny odbiornika IR
 ⑦ Port sieci Ethernet
 ⑧ Złącze szeregowego RS-232

Comutador VM0404HB / VM0808HB 4 x 4/8 x 8 True 4K HDMI

www.aten.com

A Examinare hardware

- Vedere din față**
 ① Afisaj LCD
 ② Butoane de selectare a portului
 ③ Butoane de funcționare

- Vedere din spate**
 ① Priză de alimentare
 ② Comutator de alimentare
 ③ Bornă de împământare
 ④ Ieșire HDMI
 ⑤ Intrare HDMI
 ⑥ Port receptor IR extern
 ⑦ Port Ethernet
 ⑧ Port serial RS-232

VM0404HB / VM0808HB 4 入力 4 出力 / 入力 8 出力 True 4K HDMI マトリックススイッチャ

www.aten.com

A ハードウェアの概要

- フロントパネル**
 ① LCD ディスプレイ
 ② ポート選択プッシュボタン
 ③ ファンクションプッシュボタン
- リアパネル**
 ① 電源ソケット
 ② 電源スイッチ
 ③ 接地端子
 ④ HDMI 出力ポート
 ⑤ HDMI 入力ポート
 ⑥ 外付 IR レシーバーポート
 ⑦ Ethernet ポート
 ⑧ RS-232 シリアルポート

VM0404HB / VM0808HB 4 x 4 / 8 x 8 True 4K HDMI マトリックススイッチャ

www.aten.com

A 하드웨어 리뷰

- IR 리모콘**
 ① 전원 온/오프
 ② 출력 버튼 1 ~ 8
 ③ 입력 버튼 1 ~ 8

- 주의 사항:** VM0404HB 의 IR 리모컨은 1~4 입력과 출력 푸시버튼만 사용할 수 있습니다.

B Instalação

- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień**
 ① Włączanie/wyłączanie
 ② Przyciski wybór 1-8
 ③ Przyciski wybór 1-8
- Uwaga:** Pilot zdalnego sterowania modelu VM0404HB pozwala na obsługę tylko wejścia i wyjścia o numerach 1-4.
- B Kurulum**
 ① (İsteğe bağlı) Matriç Switch'ın web arabirimini ya da kontrol uygulaması aracılığıyla uzaktan çalıştırılmak için cihazın Ethernet portunu bir Cat 5e kablosu kullanarak ağa bağlayın.
 ② (İsteğe bağlı) Matriç Switch'ı seri iletimi aracılığıyla kontroll etmek için, bir bilgisayar ya da seri kontrolörün cihazın dişi RS-232 seri portuna bağlayacak uygun bir seri kablu kullanın.
 ③ Cihazı topraklamak için bir toprak kablosu kullanın ve kablonun bir ucunu topraklama terminaline ve diğer ucunu uygun bir topraklama nesnesine bağlayın.
Not: Bu adım atmayın. Üyelik topraklama, cihazın güç dalgalanmalarını ve statik elektrikten zarar görmesini onler.
 ④ HDMI Giriş Portlarına en fazla 4/8 HDMI video kaynağı bağlayın.
 ⑤ HDMI Çıkış Portlarına en fazla 4/8 HDMI giriş portu cihazı bağlayın.
 ⑥ IR alıcısını, harici IR alıcı bağlantı noktasına takın.
 ⑦ Birlikte verilen güç kordonunu güç soketine ve ardından bir AC güç kaynağına takın.
- B Instalação**
 ① (Opcional) Aba ydzie dźialnie obsługiwac przełącznik Matrix za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub aplikacji sterującej, należy podłączyć port Ethernet urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego kategorii 5e.
 ② (Opcjalne) Aby sterować przełącznikiem Matrix za pośrednictwem portu szeregowego, należy użyć odpowiedniego kabla szeregowego do zacisku szeregowego do żeńskiego portu szeregowego RS-232 urządzenia.
 ③ Do użycia urządzenia należy użyć przewodu uziemiającego do zacisku uziemiającego, podłączając jeden koniec przewodu uziemiającego do zacisku uziemiającego, a drugi koniec do odpowiedniego uziemionego obiektu.
Uwaga: tego kroku nie należy pomijać. Prawidłowe uziemienie pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku skoków napięcia lub wyladowań elektrostatycznych.
 ④ Podłączyc do 4/8 urządzeń źródłowych do gniazd wejściowych HDMI.
 ⑤ Podłączyc do 4/8 urządzeń wyświetlających do gniazd wyjściowych HDMI.
 ⑥ Podłączyc odbiornik podczewieni do portu wejściowego zewnętrznego odbiornika podczewieni.
- B Instalacja**
 ① (Opcional) Aby zdalnie obsługiwać przełącznik Matrix za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub aplikacji sterującej, należy podłączyć port Ethernet urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego kategorii 5e.
 ② (Opcjalne) Aby sterować przełącznikiem Matrix za pośrednictwem portu szeregowego, należy użyć odpowiedniego kabla szeregowego do zacisku szeregowego RS-232 urządzenia.
 ③ Do użycia urządzenia należy użyć przewodu uziemiającego do zacisku uziemiającego, podłączając jeden koniec przewodu uziemiającego do zacisku uziemiającego, a drugi koniec do odpowiedniego uziemionego obiektu.
Uwaga: tego kroku nie należy pomijać. Prawidłowe uziemienie pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku skoków napięcia lub wyladowań elektrostatycznych.
 ④ Podłączyc do 4/8 urządzeń źródłowych do gniazd wejściowych HDMI.
 ⑤ Podłączyc do 4/8 urządzeń wyświetlających do gniazd wyjściowych HDMI.
 ⑥ Podłączyc odbiornik podczewieni do portu wejściowego zewnętrznego odbiornika podczewieni.
- B Instalacija**
 ① (Опционално) За дистанционно керування Matrix за посредничеством интерфејса сітевого або за допомогою програмного забруднення, слід підключити порт Ethernet пристрію до мережі за допомогою кабелю категорії 5e.
 ② (Опційно) Для керування пристрієм Matrix за посередництвом порту серієвого, слід використати відповідний кабель серієвого до засувки серієвого RS-232. Установка повинна бути здійснена за допомогою кабелю заземлення.
 ③ Для використання пристрія слід підключити заземлювальний кабель до заземлення, підключивши один кінець кабелю до заземлення, а інший кінець – до відповідного заземленого об'єкта.
Uwaga: tego kroku nie należy pomijać. Prawidłowe uziemienie pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku skoków napięcia lub wyladowań elektrostatycznych.
 ④ Podłączyc do 4/8 urządzeń źródłowych do gniazd wejściowych HDMI.
 ⑤ Podłączyc do 4/8 urządzeń wyświetlających do gniazd wyjściowych HDMI.
 ⑥ Podłączyc odbiornik podczewieni do portu wejściowego zewnętrznego odbiornika podczewieni.
- B Instalação**
 ① (Opcional) Para utilizar o Comutador matricial remotamente através da interface Web ou da aplicação de controlo, ligue a porta de Ethernet da unidade à rede utilizando um cabo de Cat 5e.
 ② (Opcional) Para controlar o Comutador matricial através de comunicação em série, utilize um cabo série adequado para ligar um computador ou um controlador em série à porta série fêmea RS-232 da unidade.
 ③ Utilize um fio de aterramento para aterrarmos a unidade, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.
Not: Não omita este passo. O aterramento adequado previne danos à unidade resultantes de surtos elétricos ou de eletricidade estática.
 ④ Conecte 8 fontes de vídeo HDMI às portas de entrada HDMI.
 ⑤ Conecte até 8 monitores HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑥ Ligue o receptor de IV à porta externa do receptor de IV.
- B Instalação**
 ① (Opcional) Para utilizar o Comutador matricial remotamente através da interface Web ou da aplicação de controlo, ligue a porta de Ethernet da unidade à rede utilizando um cabo de Cat 5e.
 ② (Opcional) Para controlar o Comutador matricial através de comunicação em série, utilize um cabo série adequado para ligar um computador ou um controlador em série à porta série fêmea RS-232 da unidade.
 ③ Utilize um fio de aterramento para aterrarmos a unidade, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.
Not: Não omita este passo. O aterramento adequado ajuda a prevenir deterioração da unidade devido a surtos de tensão ou de eletricidade estática.
 ④ Conecte 8 portas de saída de vídeo HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑤ Conecte 8 monitores HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑥ Ligue o receptor de IR ao porto receptor de IR externo.
- B Instalação**
 ① (Opcional) Para operá-lo a distância com a interface web ou com a aplicação de controlo, conecte o porto Ethernet da unidade à rede usando um cabo de Cat 5e.
 ② (Opcional) Para controlar o comutador matricial através do porto serial, conecte o porto serial da unidade ao porto serial RS-232 feminino da unidade.
 ③ Utilize um fio de terra para aterrarmos a unidade, conectando um terminal de terra ao terminal de terra da unidade.
Not: Não omita este passo. O aterramento adequado ajuda a prevenir deterioração da unidade devido a surtos de tensão ou de eletricidade estática.
 ④ Conecte 8 portas de saída de vídeo HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑤ Conecte 8 monitores HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑥ Ligue o receptor de IR ao porto receptor de IR externo.
- B Instalação**
 ① (Opcional) Para utilizar o Comutador matricial remotamente através da interface Web ou da aplicação de controlo, ligue a porta de Ethernet da unidade à rede utilizando um cabo de Cat 5e.
 ② (Opcional) Para controlar o Comutador matricial através de comunicação em série, utilize um cabo série adequado para ligar um computador ou um controlador em série à porta série fêmea RS-232 da unidade.
 ③ Utilize um fio de aterramento para aterrarmos a unidade, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.
Not: Não omita este passo. O aterramento adequado ajuda a prevenir deterioração da unidade devido a surtos de tensão ou de eletricidade estática.
 ④ Conecte 8 portas de saída de vídeo HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑤ Conecte 8 monitores HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑥ Ligue o receptor de IR ao porto receptor de IR externo.
- B Instalação**
 ① (Opcional) Para utilizar o Comutador matricial remotamente através da interface Web ou da aplicação de controlo, ligue a porta de Ethernet da unidade à rede utilizando um cabo de Cat 5e.
 ② (Opcional) Para controlar o Comutador matricial através de comunicação em série, utilize um cabo série adequado para ligar um computador ou um controlador em série à porta série fêmea RS-232 da unidade.
 ③ Utilize um fio de terra para aterrarmos a unidade, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de terra e o outro a um objeto aterrado adequado.
Not: Não omita este passo. O aterramento adequado ajuda a prevenir deterioração da unidade devido a surtos de tensão ou de eletricidade estática.
 ④ Conecte 8 portas de saída de vídeo HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑤ Conecte 8 monitores HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑥ Ligue o receptor de IR ao porto receptor de IR externo.
- B Instalação**
 ① (Opcional) Para utilizar o Comutador matricial remotamente através da interface Web ou da aplicação de controlo, ligue a porta de Ethernet da unidade à rede utilizando um cabo de Cat 5e.
 ② (Opcional) Para controlar o Comutador matricial através de comunicação em série, utilize um cabo série adequado para ligar um computador ou um controlador em série à porta série fêmea RS-232 da unidade.
 ③ Utilize um fio de aterramento para aterrarmos a unidade, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.
Not: Não omita este passo. O aterramento adequado ajuda a prevenir deterioração da unidade devido a surtos de tensão ou de eletricidade estática.
 ④ Conecte 8 portas de saída de vídeo HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑤ Conecte 8 monitores HDMI às portas de saída HDMI.
 ⑥ Ligue o receptor de IR ao porto receptor de IR externo.
- B Instalação**<